

Предписание № 102/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Школа № 130 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.) во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 102 от «07» февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «14» марта 2017 г. и с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. «16» марта 2017 г. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору майором внутренней службы Мухамадиевым Иреком Сабитовичем, МАОУ Школа № 130 по адресу: г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, 50/3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) совместно с: Директором МАОУ Школа №130 Шапошниковой З.Р., представителем ВДПО Крыловым С.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п / п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами (кладовая на 4 этаже не отделена от остальной части здания).	п. 7.4 СНИП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
2.	В кладовой на 4 –ом этаже эксплуатируются штепсельные розетки и аппарат отключения.	п.348, п. 349 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
3.	В кладовой на 4 –ом этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	пп. в п. 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012	01.03.2018г.	

		г. № 390.		
4.	На двери кладовой на 4 –ом этаже отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
5.	На 4-ом, 3-ом этажах отсутствуют планы эвакуации.	п. 7 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
6.	Потолок хореографического зала на 4-ом этаже отделан горючим материалом с неизвестным показателем пожарной опасности (пластиковые панели).	ч. 6 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2018г.	
7.	Дверь кладовой, расположенной в кабинете № 301 не имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	01.03.2018г.	
8.	В кладовой расположенной в кабинете № 301 отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
9.	На двери кладовой расположенной в кабинете № 301 отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
10.	На путях эвакуации 3-го этажа допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта препятствующее свободной эвакуации людей, оборудован тир.	п. 4.3 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
11.	В оборудованном тире и тамбуре тира отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
12.	В лаборантской кабинета № 304 отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
13.	В актовом зале отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
14.	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнителями в притворах (3,2,1	ч. 1 ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.03.2018г.	

	этаж)	п.6.18* СНиП 21-01-97*.		
15.	В кабинете № 313 отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
16.	Дверь электрощитовой (на 3-ем этаже) не имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
17.	В помещении электрощитовой (на 3-ем этаже) допущено хранение различных материалов.	пп. б п.23 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
18.	На двери электрощитовой (на 3-ем этаже) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
19.	В помещении электрощитовой (на 3-ем этаже) отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
20.	Дверь кладовой (№ 314) не имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
21.	В кладовой (№ 314) отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
22.	В кладовой (№ 314) эксплуатируется штепсельная розетки.	п.348, п. 349 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
23.	В кладовой (№ 314) светильник эксплуатируется со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника.	пп. в п. 42 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
24.	На двери кладовой (№ 314) отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012	01.03.2018г.	

		г. № 390.		
25.	Коридор длиной более 60 м. не разделен противопожарной перегородкой (3,2 этаж)	п. 6.26* СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
26.	В кабинетах № 213,215, 209а отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
27.	В спортивных залах отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03,	01.03.2018г.	
28.	В спортивных залах отсутствуют настенные речевые оповещатели системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03.	01.03.2018г.	
29.	Над эвакуационными выходами из спортивных залов отсутствуют световые оповещатели «Выход».	п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03.	01.03.2018г.	
30.	Дверь инвентарной в спортивном зале не имеет нормированный предел огнестойкости, не противопожарная.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
31.	В инвентарной, тренерской, раздевалках спортивного зала отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
32.	В инвентарной спортивного зала эксплуатируется аппарат отключения.	п. 349 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
33.	На двери инвентарной спортивного зала отсутствует категория по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
34.	В процедурном кабинете медпункта, в кабинете заместителя директора по УВР, в тамбуре кабинета № 201 отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
35.	В помещении электрощитовой (на 1-ом этаже) допущено хранение различных материалов.	пп. 6 п.23 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
36.	На двери электрощитовой (на 1-ем этаже) отсутствует категория по	п. 20 Правил противопожарного режима	01.03.2018г.	

	взрывопожарной и пожарной опасности.	Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.		
37.	На двери электрощитовой (на 1-ем этаже) отсутствует устройство для самозакрывания.	п. 7.17 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
38.	Кладовая не отделена противопожарной дверью (при изменении функционального назначения сан. узла на складское, не учтены соответствующие требования, относительно противопожарных преград) (1 этаж).	п. 1.7*, п. 5.12, п. 7.4 СНиП 21-01-97*, ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.03.2018г.	
39.	В тамбуре эвакуационного выхода с 1 этажа (возле кабинета заместителя директора по АХЧ) допущено загромождение путей эвакуации, препятствующее свободной эвакуации людей.	пп. б п.36 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.03.2018г.	
40.	Над эвакуационным выходом, ведущим непосредственно наружу из здания отсутствует световой оповещатель «Выход» (возле кабинета заместителя директора по АХЧ) .	п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03.	01.03.2018г.	
41.	Двери лыжной базы, книгохранилища, складских помещений не имеют нормированный предел огнестойкости, не противопожарные.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
42.	На дверях книгохранилища (2 шт.), лыжной базы, складских помещений отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	п. 20 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.	01.03.2018г.	
43.	В помещении книгохранилища (2 шт.), лыжной базы, и складских помещениях отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
44.	В кабинете № 108а, № 101, психологической разгрузки, в тамбурах кабинетов № 104, № 105, в лаборантской кабинета № 102 отсутствуют пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
45.	Над эвакуационным выходом, из	п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03.	01.03.2018г.	

	помещения автошколы ведущим непосредственно наружу из здания отсутствует световой оповещатель «Выход».			
46.	Ширина эвакуационного выхода из автошколы менее нормативного 0,8 м, фактически 0,76 м.	п. 6.16 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
47.	Дверь эвакуационного выхода, ведущего из помещения автошколы непосредственно наружу открывается не по направлению выхода из здания.	п. 6.17 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
48.	В тамбуре помещения автошколы отсутствует пожарный извещатель.	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
49.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой противопожарными преградами, столовая не отделена от остальной части здания.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
50.	В помещениях столовой отсутствуют пожарные извещатели	п. 4 НПБ 110-03.	01.03.2018г.	
51.	Над эвакуационными выходами из столовой отсутствуют световой оповещатель «Выход».	п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03.	01.03.2018г.	
52.	Двери складских помещений столовой не имеют нормированный предел огнестойкости, не противопожарные.	п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	01.03.2018г.	
53.	Система вентиляции в здании не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.	п.49 Правил противопожарного режима Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	01.03.2018г.	
54.	В здании отсутствует аварийное освещение (освещение безопасности, эвакуационное освещение).	ч. 1 ст. 151 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.22 СНиП 21-01-97*; п. 7.61СНиП 23-05-95; п. 7.62СНиП 23-05-95.	01.03.2018г.	
55.	Кабинет (трудо)в мастерская по обработке древесины и комбинированная мастерская по обработке металла не оборудован вторым эвакуационным обособленным выходом непосредственно наружу.	п 1.122 СНиП 2.08.02-89 п.6.12, п.6.13 СНиП 21-01-97	01.03.2018г.	
56.	Наружные лестничные марши эвакуационных выходов не оборудованы ограждениями с перилами	п. 6.28* СНиП21-01-97*	01.03.2018г.	

57.	Отдельно стоящее строение (склады и гаражи) не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03,	01.03.2018г.	
58.	Отдельно стоящее строение (склады и гаражи) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03.	01.03.2018г.	
59.	В подвале отсутствует пожарные извещатели.	п. 4 НПБ 110-03	01.03.2018г.	
60.	В подвале отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 4, п. 4.1 НПБ 104-03.	01.03.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Уфы
по пожарному надзору Мухамадиев И.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 16 ” марта 20 17 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МАОУ Школа № 130
Шапошникова З.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

“ 16 ” марта 20 17 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.