

Предписание № 381/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа № 130 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, городского/муниципального округа, района, области, республики, края, автономного округа, субъекта Российской Федерации (гражданина), а также вида собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору А.А. Акчурина № 381 от «20» июля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

В период «06» августа 2020 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., «10» августа 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. проведена плановая дистанционная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Якимым Виталием Салаватовичем здания и помещений используемых Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением школа № 130 городского округа город Уфа Республики Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, 50/3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, осуществляющего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Исполняющим обязанности директора МАОУ школа № 130 Исламовым Виталием Флоритовичем (приказ) о назначении исполняющего обязанности на время отсутствия директора МАОУ школа № 130 с 05 по 14 августа № 179 от 27.07.2020.)

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) государственного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка об исполнении (с) (о выполнении) (указание даты исполнения) |
|-------|--|--|---|---|
| 1. | Центральный вход, лестничной марш не оборудован ограждениями с перилами при высоте эвакуационной лестницы более 45 см (фактически высота лестницы 70 см.) | п. 1 ст. 89 Федерального закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.28* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.04. 2021 г. | |
| 2. | В тамбуре раздевалки спортивного зала старшего блока демонтирован датчик АПС | п. 61 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г. | 01.04. 2021 г. | |
| 3. | Помещение кладовой возле раздевалки спортивного зала старшего блока не отделено от помещения школы противопожарной перегородкой первого типа с заволакиванием проема противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости | п. 1 ст. 88. Федерального закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4, 4.17 СП 4.13130.2013 | 01.04. 2021 г. | |
| 4. | Помещение инвентарной спортивного зала старшего блока не отделено от помещения школы противопожарной перегородкой первого типа с | п. 1 ст. 88. Федерального закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 | 01.04. 2021 г. | |

| | | | |
|-----|--|---|---------------|
| | запиранием проема противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости | СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4, 4.17 СП 4.13130.2013 | |
| 5. | Противопожарные двери установленные на объекте защиты не оборудованы устройствами для самозакрывания указанных дверей | п. 8 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.04.2021 г. |
| 6. | Не заключены договоры на техническое обслуживание дверей установленных на объекте защиты | п. 63 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г. | 01.04.2021 г. |
| 7. | В помещениях учебных классов допущена установка дымовых пожарных извещателей на расстоянии более 4,5 м от стен (фактически 4,5-5 м.) при высоте потолков в учебных классах менее 3,5м | ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.28 НПБ 110-03, п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2021 г. |
| 8. | Помещение спортивного зала младшего блока не защищено системами автоматической пожарной сигнализации | ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2021 г. |
| 9. | Транзитные воздуховоды пересекающие помещения с различной функциональной пожарной опасностью не имеющие предел огнестойкости не менее REI 150 не оборудованы противопожарными клапанами | СНиП 41-01-2003 п.7.2.8, п.п. А п.6.10, 6.20 СП 7.13130.2013 п. 1, 2 Статья 138 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.04.2021 г. |
| 10. | Воздуховоды пересекающие межэтажные перекрытия с 1 по 3 этаж не оборудованы противопожарными клапанами | СНиП 41-01-2003 п.7.2.8, п.п. А п.6.10, 6.20 СП 7.13130.2013, п. 1, 2 Статья 138 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | 01.04.2021 г. |
| 11. | Лестничные площадки с 1 по 3 этаж, внутренних эвакуационных лестниц не отделены от оконных проемов | п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.28* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 | 01.04.2021 г. |
| 12. | Двери, отделяющие поэтажные коридоры 1, 2, 3 этажей от лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотняющими в притворе | п. 6.18* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 | 01.04.2021 г. |
| 13. | Деревянные конструкции сценической коробки, горючие декорации и драпировка в актовом зале не подвергнуты огнезащитной обработке | п. 108 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 | 01.04.2021 г. |
| 14. | В актовом зале на путях эвакуации установлены радиаторы отопления на высоте менее 2м. от уровня пола | п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.26* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 | 01.04.2021 г. |
| 15. | Помещения школы не дублируются первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), расстояние от мест размещения огнетушителей с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования до возможного очага пожара превышает 20 метров | п. 474 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г. | 01.04.2021 г. |
| 16. | В общем коридоре 3-го этажа на пути эвакуации, устроен музей, выгороженный материалами с неизвестными показателями пожарной опасности | п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 | 01.04.2021 г. |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|
| 17. | В помещении пожарного поста- в месте размещения контрольно приемных приборов систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара отсутствует аварийное освещение | п. 12.55, 12.56 НПБ88-2001* | 01.04.2021 г. | |
| 18. | Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (3,2,1 этажах) | ч. 1 ст. 151 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.18 СНиП 21-01-97* | 01.04.2021 г. | |
| 19. | В тамбурах 1 этажа перед эвакуационными выходами установлены радиаторы отопления на высоте менее 2м. от уровня пола | п. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.26* СНиП 21-01-97*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 | 01.04.2021 г. | |
| 20. | Помещения хранилища не отделены от помещений школы противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарных преград (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости | п. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4, 4.17 СП 4.13130.2013 | 01.04.2021 г. | |
| 21. | Помещения пищеблока не отделены от помещений школы противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарных преград (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости | п. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4, 4.17 СП 4.13130.2013 | 01.04.2021 г. | |
| 22. | В помещении столовой отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | ч. 4 ст. 84. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5 НПБ104-03, п. 7 СП 3.13130.2009 | 01.04.2021 г. | |
| 23. | На посту безопасности допущена установка контрольно-приемных приборов системы автоматической пожарной сигнализации марки стрелы и охранной сигнализации «С 2000 ВКИ» на расстоянии менее 5 см. друг от друга (фактически 3 см.) | ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.51 НПБ 110-03, п. 13.14.8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2021 г. | |
| 24. | В коридоре 1 этажа расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м. при высоте потолка менее 3,5м. | ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.28 НПБ 110-03, п. 13.4.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» | 01.04.2021 г. | |
| 25. | Коридоры более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2 типа | СНиП 21-01-97* п. 6.26*, п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 | 01.04.2021 г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законотворческая, административную или уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы

по пожарному надзору Яхин Б.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 10 " августа 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

✓ 

(подпись)

" 10 " августа 20 20 г.

Исполняющий обязанности директора МАОУ
школа № 130 Исламов В.Ф.

(должность, фамилия, инициалы)