

Сведения о настоящей выездной проверке внесены в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий:

проверке присвоен учетный номер: 02220061000201963706; дата внесения записи: 26.04.2022 г.

(отметка о размещении сведений (дата и учетный номер) о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



МЧС России

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе

РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, 14, 450000, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@02.mchs.gov.ru

«20» мая 2022 г., 11 час. 00 мин. № 367/1/1

(дата и время составления предписания)

Предписание

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением № 367, принятым 26 апреля 2022 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – главным государственным инспектором города Уфы по пожарному надзору Акчуриным Айнуrom Асановичем, по согласованию с прокуратурой города г. Уфы Республики Башкортостан

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках: федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в соответствии с Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» (реестровый номер функции – 006)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Коноваловой Марии Викторовны - государственным инспектором города Уфа по пожарному надзору – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: фактически не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): фактически не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

здания и помещения, расположенных по адресу: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 50, корп. 3, используемого Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением школа № 130 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (ИНН 0276041438, ОГРН 1030204204140), отнесенного к категории значительного риска.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 50, корп. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа № 130 городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ИНН 0276041438, ОГРН 1030204204140

Адрес регистрации: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 50, корп. 3

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "16" мая 2022 г., 15 час. 00 мин. по "16" мая 2022 г., 16 час. 00 мин.

с "20" мая 2022 г., 10 час. 00 мин. по "20" мая 2021 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Центральный вход, лестничный марш не оборудован ограждениями с перилами при высоте эвакуационной лестницы более 45 см (фактически высота лестницы	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020	18.05.2023	

	70 см).	«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».		
2.	На объекте защиты предъявлялось требование: в тамбуре раздевалки спортивного зала старшего блока демонтирован датчик АПС. В указанном помещении смонтирован дымовой пожарный извещатель системы автоматической пожарной сигнализации. Не представлена проектная документация по монтажу систем противопожарной защиты. Не проведена проверка на работоспособность систем противопожарной защиты с участием специалистов (экспертов-аудиторов), обладающих необходимой компетенцией, подтвержденной в системе добровольной сертификации, зарегистрированной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479. п. 6.2 ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.	18.05.2023	
3.	Помещение кладовой возле раздевалок спортивного зала старшего блока не отделено от помещения школы противопожарной перегородкой первого типа с заполнением проема противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости.	ч. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	18.05.2023	
4.	Помещение инвентарной спортивного зала старшего блока не отделено от помещения школы противопожарной перегородкой первого типа с заполнением проема противопожарной дверью с нормированным пределом огнестойкости.	ч. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	18.05.2023	
5.	Противопожарные двери, 2-го	ч. 8 ст. 88. Федеральный закон от	18.05.2023	

	этажа старшего блока, установленные на объекте защиты не оборудованы устройствами для самозакрывания указанных дверей.	22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
6.	Не заключены договора на техническое обслуживание дверей установленных на объекте защиты.	п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.05.2023	
7.	На объекте защиты предъявлялось требование: в помещениях учебных классов допущена установка дымовых пожарных извещателей на расстоянии более 4,5 м от стен (фактически 4,8-5 м.) при высоте потолков в учебных классах менее 3,5м. В указанном помещении смонтированы дымовые пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации. Не представлена проектная документация по монтажу систем противопожарной защиты. Не проведена проверка на работоспособность систем противопожарной защиты с участием специалистов (экспертов-аудиторов), обладающих необходимой компетенцией, подтвержденной в системе добровольной сертификации, зарегистрированной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 6.2 ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.	18.05.2023	
8.	Помещение спортивного зала младшего блока не защищено системами автоматической пожарной сигнализации.	ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками	18.05.2023	

		пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».		
9.	Транзитные воздуховоды пересекающие помещения с различной функциональной пожарной опасностью не имеющие предел огнестойкости не менее REI 150 не оборудованы противопожарными клапанами.	ст. 138 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, 6.17, 6.18, 6.20, 6.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	18.05.2023	
10.	Воздуховоды, пересекающие межэтажные перекрытия с 1 по 3 этажи не оборудованы противопожарными клапанами.	ст. 138 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.10, 6.17, 6.18, 6.20, 6.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	18.05.2023	
11.	Лестничные площадки с 1 по 3 этажи, внутренних эвакуационных лестниц не отделены от оконных проёмов.	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	18.05.2023	
12.	Двери, отделяющие поэтажные коридоры 1, 2, 3 этажей от лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.05.2023	
13.	Деревянные конструкции сценической коробки, горючие декорации и драпировка в актовом зале не подвергнуты огнезащитной обработке.	п. 95 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.05.2023	
14.	В актовом зале на путях эвакуации установлены радиаторы отопления на высоте менее 2м. от уровня пола	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	18.05.2023	
15.	В общем коридоре 3-го этажа на пути эвакуации, устроен музей,	ч. 3 ст. 80 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ	18.05.2023	

	выгороженный материалами с неизвестными показателями пожарной опасности.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. «Н» п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.		
16.	В помещении пожарного поста- в месте размещения контрольно приемных приборов систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара отсутствует аварийное освещение.	п. 12.2.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования	18.05.2023	
17.	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров не дооборудованы приспособлениями для самозакрывания (3,2,1 этажах).	ч. 1 ст. 151 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	18.05.2023	
18.	В тамбурах 1 этажа перед эвакуационными выходами установлены радиаторы отопления на высоте менее 2м. от уровня пола	ч. 1 ст. 89 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	18.05.2023	
19.	Помещения книгохранилища не отделены от помещений школы противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарных преград (сертифицированными противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости.	ч. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	18.05.2023	
20.	Помещения пищеблока не отделены от помещений школы противопожарными перегородками первого типа с заполнением проемов противопожарных преград (сертифицированными	п. 1 ст. 88. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	18.05.2023	

	противопожарными дверями) с нормированным пределом огнестойкости.	защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
21.	В помещении столовой отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ч. 4 ст. 84. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Разделы 6,7 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	18.05.2023	
22.	На объекте защиты предъявлялось требование: в коридоре 1 этажа расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9 м. при высоте потолка менее 3,5м. В указанном помещении смонтированы дымовые пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации. Не представлена проектная документация по монтажу систем противопожарной защиты. Не проведена проверка на работоспособность систем противопожарной защиты с участием специалистов (экспертов-аудиторов), обладающих необходимой компетенцией, подтвержденной в системе добровольной сертификации, зарегистрированной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.	ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; п. 6.2 ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования.	18.05.2023	

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- 3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР по городу Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан – государственный инспектор города Уфы по пожарному надзору
Коновалова М.В.



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Предписание для исполнения получил (а):

Зам. директора по АХЗ Исмаилов Виталий Флоритович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 11 » час. « 00 » мин. «20» мая 2022 г.

(подпись)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

